

<p>ผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ไม่พบปัญหา</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ความปลอดภัย/ผลกระทบต่อสุขภาพ/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ไม่พบปัญหา</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>


ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

<p>ความปลอดภัย/ผลกระทบต่อสุขภาพ/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ไม่พบปัญหา</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ความปลอดภัย/ผลกระทบต่อสุขภาพ/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ไม่พบปัญหา</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>


ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)




รูปที่ 3-7 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง บริเวณที่มีเสียงดัง




รูปที่ 3-9 Silencer ที่ใบพัดของหน่วยผลิตเขัน




รูปที่ 3-8 Silencer ที่บริเวณปลายท่อ



รูปที่ 3-10 อาคารควบคุมเครื่องจักรที่มีเสียงดัง




รูปที่ 3-11 กำแพงกันเสียงด้านทิศตะวันออกเพียงหนึ่งของโครงการ




รูปที่ 3-12 บ่อพักน้ำหล่อเย็น




ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าสิริราชฯ (ระดับเนื้องาน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จั๊กัด




รูปที่ 3-13 ระบบ Online Monitoring บริเวณบ่อพักน้ำหล่อเย็น




รูปที่ 3-15 บ่อ Emergency เพื่อรองรับน้ำระบบทิ้งจากหอหล่อเย็น




รูปที่ 3-14 จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบ Online Monitoring บริเวณหน้าโครงการ



รูปที่ 3-16 เครื่องเติมอากาศในบ่อพักน้ำหล่อเย็น




รูปที่ 3-17 ระบบกระจายน้ำที่บริเวณจุดปล่อยน้ำลงบ่อพัก




รูปที่ 3-18 เครื่องบดวัดค่าความขุ่นของน้ำดิบอย่างต่อเนื่อง



ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าสิริราชฯ (ระดับเนื้องาน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จั๊กัด




รูปที่ 3-19 Clarifier




รูปที่ 3-20 บ่อแยกน้ำมัน (Oil Separator)




รูปที่ 3-21 ห้องควบคุมที่ถูกหลักสุขาภิบาล ที่เพียงพอแก่พนักงาน




รูปที่ 3-22 จึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป




รูปที่ 3-23 บ่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (Neutralization Pit)




รูปที่ 3-24 บ่อพักน้ำทิ้งรวมของโครงการ




รูปที่ 3-25 ระบบ Online Monitoring บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งรวม




รูปที่ 3-26 ที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3-27 ป้ายสัญลักษณ์จราจร บริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3-28 ป้ายจำกัดความเร็วไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง



รูปที่ 3-29 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำหน้าที่ควบคุมการเข้า-ออกบริเวณหน่วยการผลิต




รูปที่ 3-30 การติดหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่โรงงานตั้ง


ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหริภังคาร (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหริภังคาร (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด







รูปที่ 3-31 การติดตั้งตู้คอนกรีตและเครื่องหมอบของรถบรรทุกที่อุ้งนตราบ




รูปที่ 3-32 ถึงโรงรับขยะมูลฝอยแยกประเภทที่มีฝาปิดมิดชิด




รูปที่ 3-33 สถานที่จัดเก็บมูลฝอยและกากของเสีย



รูปที่ 3-34 ถึงแหล่งเพื่อจัดเก็บกากของเสียจากกระบวนการผลิต




รูปที่ 3-35 รางระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 3-36 บ่อหน่วงน้ำฝน

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหริราชา (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด



รูปที่ 3-37 การตรวจสอบรางระบายน้ำฝน



รูปที่ 3-38 การทำความสะอาดทางระบายน้ำ




รูปที่ 3-39 การแจกเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ




ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหริราชา (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด







รูปที่ 3-40 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปที่ 3-41 อุปกรณ์พยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์พื้นฐาน



รูปที่ 3-42 รถสำหรับรับส่งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน




รูปที่ 3-43 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล




รูปที่ 3-44 ปีขีตือนให้สามใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัดพี เอสอาร์ซี จำกัด




รูปที่ 3-45 อุปกรณ์ความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 3-46 ระบบไฟฟ้าสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน



รูปที่ 3-47 ระบบแสงสว่างภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน




รูปที่ 3-48 ระบบป้องกันเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง




รูปที่ 3-49 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลบริเวณงานเดินเครื่อง

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัดพี เอสอาร์ซี จำกัด






รูปที่ 3-50 อุปกรณ์ชุดขับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำมัน




รูปที่ 3-51 ภาชนะสำหรับใส่ของเสีย
ที่ปนเปื้อนน้ำมัน



รูปที่ 3-52 เครื่องหมักขี้ดักและป้าย
บรจรถขนส่งสารเคมี




รูปที่ 3-53 เครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
ประจำรถขนส่งสารเคมี




รูปที่ 3-54 สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย


ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าห้วยทราย (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด




รูปที่ 3-55 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
(MSDS) บริเวณที่เก็บสารเคมีอันตราย




รูปที่ 3-57 Eye Shower และ Safety Shower
บริเวณที่เก็บสารเคมีอันตราย



รูปที่ 3-58 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลบริเวณที่เก็บสารเคมีอันตราย




รูปที่ 3-59 ระบบระบายอากาศบริเวณที่เก็บ
สารเคมีอันตราย




รูปที่ 3-60 กันกัน (Dike) บริเวณที่เก็บ
สารเคมีอันตราย

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าห้วยทราย (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด







รูปที่ 3-61 รางระบบสายเคเบิลที่รั่วไหล บริเวณที่เก็บสารเคมีอันตราย




รูปที่ 3-62 อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณที่เก็บ สารเคมีอันตราย




รูปที่ 3-63 ป้ายเตือนอันตรายบริเวณสถานีควบคุม ความดันและวัดปริมาณการรั่วซึม




รูปที่ 3-64 ป้ายเตือนอันตรายบริเวณ ถึงกับน้ำมันดีเซล




รูปที่ 3-65 ป้ายแสดงแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ




รูปที่ 3-66 ป้ายแสดงแนวท่อส่งน้ำมัน




รูปที่ 3-67 Relief Valve ของเส้นท่อ



รูปที่ 3-68 ถังคอนกรีตล้อมรอบถังเก็บน้ำมันดีเซล




รูปที่ 3-69 สถานีสูบน้ำมันของรถบรรทุก



รูปที่ 3-70 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 3-71 ป้ายห้ามเข้าถึงที่เกิดประภาไฟ



รูปที่ 3-72 การเดินตรวจสอบท่อ น้ำของพนักงานฝ่ายผลิต



ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าห้วยทราย (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัดไฟ เอสอาร์ซี จำกัด



ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าห้วยทราย (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัดไฟ เอสอาร์ซี จำกัด

ภาคผนวก 2ณ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ตารางที่ 4.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบบมลสารทางอากาศ
จากระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบบอากาศอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Emission Monitoring System : CEMS)

โครงการโรงไฟฟ้าสิริราชฯ (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัลป์ เอเนอร์จี้ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564

แหล่งกำเนิด	เดือน	ค่าความเข้มข้น (ที่ 7% O ₂)			Flow Rate (ลบ.ม./ชม.)	
		ม.ล.บ.ม.	ส่วนในล้านส่วน			
		TSP	NO _x	SO ₂	%O ₂	
ปล่องระบบมลสารทางอากาศของหน่วยการผลิตที่ 1 (HRSG 10)	กรกฎาคม 2564	0.69-10.52	6.66-24.04	0.57-3.64	0-13.3	568.6-2,680.0
	สิงหาคม 2564	0.04-5.50	2.03-23.23	1.38-3.46	0-13.3	1.2-2,456.0
	กันยายน 2564	0.00-18.08	1.02-15.29	0.54-4.33	0-17.1	1.2-2,560.5
	ตุลาคม 2564	0.47-6.75	2.36-22.13	0.16-3.43	0-14.6	1.3-2,466.3
	พฤศจิกายน 2564	0.42-5.30	7.80-20.62	0.62-1.38	0-13.2	1.6-2,400.0
ธันวาคม 2564	1.31-4.89	14.49-20.73	0.52-1.69	12.1-12.9	1,492.6-2,590.7	
ปล่องระบบมลสารทางอากาศของหน่วยการผลิตที่ 2 (HRSG 20)	ตุลาคม 2564	0.01-14.86	9.65-24.37	0.00-2.99	0.8-20.3	2,172.3-3,001.3
	พฤศจิกายน 2564 ⁽¹⁾	0.02-34.92	15.08-18.11	0.10-1.67	0.4-20.8	2,119.0-3,001.5
ค่าที่กำหนด ⁽¹⁾ / ค่าที่กำหนด ⁽²⁾	ปริมาณ	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
	ค่าที่กำหนด ⁽¹⁾ / ค่าที่กำหนด ⁽²⁾	20 / 35	24.8 / 29.4	5.5 / 20	-	-
ค่ามาตรฐาน ⁽³⁾		60	120	20	-	-

หมายเหตุ : 1. ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าสิริราชฯ พ.ศ. 2561

⁽¹⁾ กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

⁽²⁾ กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

2. ⁽³⁾ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารที่เป็นอากาศที่ระบบผลิตไฟฟ้าและเครื่องจักรกล หรือจำหน่ายไฟฟ้า และค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้าใหม่

3. ⁽⁴⁾ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฟกฟ.) ส่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

4. ม.ล.บ.ม. ย่อมาจาก มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

5. ล.บ.บ.ม. ย่อมาจาก ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ที่มา : ข้อมูลจากระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบบอากาศอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโครงการโรงไฟฟ้าสิริราชฯ บริษัท กัลป์ เอเนอร์จี้ จำกัด

ตารางที่ 4.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบบมลสารทางอากาศของหน่วยการผลิตที่ 1 (HRSG 10)
โครงการโรงไฟฟ้าสิริราชฯ (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัลป์ เอเนอร์จี้ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซิตอกจ จำกัด ปลอดภัยของปล่อง ปลอดภัยของปล่อง
ชื่อปล่อง HRSG 10 เวลาขณะเก็บตัวอย่าง 10:40 - 13:45 น.
วันที่ทำการตรวจวัด 21 ตุลาคม 2564 ประเภทของเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ
อัตราการผลิต 584.2 เมกะวัตต์ อัตราการใช้เชื้อเพลิง 3,570 MMBTU
ลักษณะของปล่อง 60 เมตร ตำแหน่งที่เกิด UTM 737690E, 1443592N
ความสูงปล่อง 7.01 เมตร อุณหภูมิภายในปล่อง 90.2 องศาเซลเซียส
เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง 22.2 เมตรต่อวินาที อัตราการไหล 37,872 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที⁽¹⁾
ความเร็วภายในปล่อง 12.2 เมตรต่อวินาที รัศมีของปล่อง 9.5

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ค่าความเข้มข้น ⁽¹⁾						อัตราการระบาย (กรัมต่อวินาที)		
	ส่วนในล้านส่วน			มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร					
	ผลการตรวจวัด	ค่าที่กำหนด ⁽²⁾	ค่ามาตรฐาน ⁽³⁾	ผลการตรวจวัด	ค่าที่กำหนด ⁽²⁾	ค่ามาตรฐาน ⁽³⁾			
	12.2%O ₂	7%O ₂	7%O ₂	12.2%O ₂	7%O ₂	7%O ₂			
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	-	-	-	0.99	1.58	20	60	0.63	7.86
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	10.28	16.37	24.8	120	19.33	30.78	46.7	22.6	12.21
ก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	0.56	0.89	5.5	20	1.46	2.32	14.4	5.2	0.92

หมายเหตุ : 1. ⁽¹⁾ ที่สถานะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

2. ⁽²⁾ ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าสิริราชฯ พ.ศ. 2561

3. ⁽³⁾ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารที่เป็นอากาศที่ระบบผลิตไฟฟ้าและเครื่องจักรกล หรือจำหน่ายไฟฟ้า และค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้าใหม่

ชื่อผู้ตรวจวัดบริษัท : นายชอง เสงฆวิบูลย์ / บริษัท ซิตอกจ จำกัด ชื่อผู้บันทึก : นายชอง เสงฆวิบูลย์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางอารยา ทิพย์ชัชวาลย์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวปริษา ภูวกรมนตรี

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-ก-6419

ตารางที่ 4.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทางอากาศของหน่วยการผลิตที่ 2 (HRSG 20)

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัดพี เอสอาร์ซี จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564

จัดทำรายงานโดย	บริษัท ซิคอก จำกัด	แปลงจากกรมแก้ไขใหม่
ชื่อปล่อง	HRSG 20	10:30 - 13:05 น.
วันที่ทำการตรวจวัด	22 ตุลาคม 2564	ก๊าซธรรมชาติ
อัตราการผลิต	532.8 เมกะวัตต์	3,244 MMBTU
ลักษณะของปล่อง		
ความสูงปล่อง	60 เมตร	737690E, 1443592N
เส้นผ่าศูนย์กลางของปล่อง	7.01 เมตร	อุณหภูมิก๊าซในปล่อง
ความเร็วก๊าซภายในปล่อง	22.0 เมตรต่อวินาที	อัตราการไหล
ร้อยละออกซิเจน	12.3	ร้อยละของความชื้น

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ค่าความเข้มข้น ⁽¹⁾						อัตราการระบาย (กรัมต่อวินาที)
	ส่วนในน้ำส่วน		มลพิษก่อนถูกบำบัด		ค่าจาก		
	ผลการตรวจวัด	ค่าที่กำหนด ⁽²⁾	ผลการตรวจวัด	ค่าที่กำหนด ⁽²⁾	การตรวจวัด	ค่าที่กำหนด ⁽²⁾	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	-	7%O ₂	0.78	7%O ₂	20	60	0.49
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	9.71	7%O ₂	15.74	7%O ₂	29.58	46.7	11.44
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	0.09	7%O ₂	0.15	7%O ₂	0.40	52	0.15

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ที่ภาวะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

⁽²⁾ ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พ.ศ. 2561

⁽³⁾ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระเหยออกจากโรงงานผลิต สังก หรือจำหน่ายไฟฟ้า และค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งจากสถานียกกำลังไฟฟ้าใหม่

ชื่อผู้ตรวจวัดบริษัท : นายทอง เสงฆ์วุฒิ / บริษัท ซิคอก จำกัด ชื่อผู้บันทึก : นายทอง เสงฆ์วุฒิ

ชื่อผู้ตรวจสอบควบคุม : นางสาวปราณี พันธ์รัก


ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวปราณี พันธ์รัก

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-ค-6419

รูปที่ 4.1-2 ตำแหน่งและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระเหยตามเส้นทางอากาศ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัดพี เอสอาร์ซี จำกัด
วันที่ 21 และ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Parameter	Unit	EIA Value ⁽¹⁾ / Std. ⁽³⁾	Results
TSP	mg/Nm ³ @ 7% O ₂	20 / 60	1.26
	g/s	7.86	0.49
NO _x	ppm @ 7% O ₂	24.8 / 120	15.74
	g/s	20.00	11.44
SO ₂	ppm @ 7% O ₂	5.5 / 20	0.15
	g/s	6.17	0.15



รูปที่ 4.1-2 ตำแหน่งและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระเหยตามเส้นทางอากาศ

Parameter	Unit	EIA Value ⁽¹⁾ / Std. ⁽³⁾	Results
TSP	mg/Nm ³ @ 7% O ₂	20 / 60	1.58
	g/s	7.86	0.63
NO _x	ppm @ 7% O ₂	24.8 / 120	16.37
	g/s	20.00	12.21
SO ₂	ppm @ 7% O ₂	5.5 / 20	0.89
	g/s	6.17	0.92

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พ.ศ. 2561

⁽²⁾ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระเหยออกจาก โรงงานผลิต สังก หรือจำหน่ายไฟฟ้า และค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งจากสถานียกกำลังไฟฟ้าใหม่

พารามิเตอร์	หน่วย	พื้นที่การตรวจวัด ⁽¹⁾		ผลการตรวจวัด ⁽²⁾		ค่ามาตรฐาน ⁽³⁾
		ค่าพื้นที่การตรวจวัด	ค่าพื้นที่การตรวจวัด	ค่าพื้นที่การตรวจวัด	ค่าพื้นที่การตรวจวัด	
1. ฝุ่นละอองรวม	mg/Nm ³	21 และ 22 ต.ค. 64	5 พ.ค. 64	(4)	(4)	20
		5 พ.ค. 64	(4)	(4)	(4)	
2. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	ppm	21 และ 22 ต.ค. 64	5 พ.ค. 64	(4)	(4)	120
		5 พ.ค. 64	(4)	(4)	(4)	
3. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	21 และ 22 ต.ค. 64	5 พ.ค. 64	(4)	(4)	20
		5 พ.ค. 64	(4)	(4)	(4)	

ตารางที่ 4.1-4 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสารทางอากาศ
โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ระยะดำเนินการ) บริษัท กัลฟ์ เอเนอร์จี จำกัด
ปี พ.ศ. 2564

หมายเหตุ : 1. ⁽¹⁾ พื้นที่การตรวจวัดตั้งตามตำแหน่งที่ตั้งตามมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

2. ⁽²⁾ ค่าที่เกินเกณฑ์ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา พ.ศ. 2561

3. ⁽³⁾ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารพิษในอากาศที่ประชาชนต้องหลีกเลี่ยงจากโรงงานผลิต หรือจำหน่ายไฟฟ้า และกำหนดฐานความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานปริมาณสารพิษที่ประชาชนต้องหลีกเลี่ยงจากสถานศึกษาโรงไฟฟ้าไทย

4. ⁽⁴⁾ ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

พารามิเตอร์	วันที่ทำการตรวจวัด	อัตราการระบาย (กรณีอินทก)			ค่าที่ กำหนด ⁽¹⁾
		ปล่อง HRSG	ปล่อง HRSG	ปล่อง HRSG	
1. ฝุ่นละอองรวม	5 พ.ค. 64	10	20	30	40
	21 และ 22 ต.ค. 64	1.31	(2)	(2)	(2)
2. ก๊าซออกไซด์ของ ไนโตรเจน	5 พ.ค. 64	0.63	0.49	(2)	(2)
	21 และ 22 ต.ค. 64	13.89	(2)	(2)	(2)
3. ก๊าซซัลเฟอร์- ไดออกไซด์	5 พ.ค. 64	12.21	11.44	(2)	(2)
	21 และ 22 ต.ค. 64	0.65	(2)	(2)	(2)
		0.92	0.15	(2)	(2)

หมายเหตุ : 1. ⁽¹⁾ ค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา พ.ศ. 2561

2. ⁽²⁾ ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้าง